Minera Panamá

Orden de Trabajo: 46306

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Copia

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00046306
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 30/04/2016
OT fecha/hora impresion: 05/05/2016 13:19:30

Detalles del Equipo

Equipo:	EX057 336D LME CAT	Descripcion:	EXCAVATORS
Serie:	M4T02230	Frente de Trabajo:	
Horometro:	6,561.50	Fecha/Hr. Requerida:	06/05/2016 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: 336DL-MAINTENANCE 500 HRS-PM2
Sistema:

Grupo: Noel
Tecnico: Arcadio. D

Teller:
Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO

Realizado (SI/NO)

Backlog:
44545 - REEMPLAZO SENSOR TRASLACION - 2 - Backlog - 20/04/2016
45949 - ACTUALIZACION VISION LINK - 2 - Backlog - 29/04/2016

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable: mantenimiento 500 Hrs. Por Horas maquina del Equipo PM2

Trabajo Realizado: Se Cambio Aceite de mot. Filtros de Aceite de motor. Filt de Aceite de sistema Hidraulico. Filtros de diesel, Primario Secundario. Filtros de Aire. Filtros de la Cabina; Se tomaron todas las muestras Segun Cartilla.

Observaciones: Nota: (Para el Proximo mant. Cambiar Segun muestras mangueras Hidraulicas.
1) 4 mangueras. de los Gemelos
2) 1 motor de Giro.
3) 3 del Sircuitos Hidraulicos.

Favor Facilitar Manual de Partes

HOROMETRO: 6599.0 8-5-2016 | 8-5-16
INICIO (fecha/hora) 09:00 | FINAL (fecha/hora) 02:30

	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR
FIRMA	Noel Valdes / Arcadio D. Gracia	
NOMBRE		

Se Encontro en las muestras de los mandos finales Derecho e Izquierdo, muchas Particulas de metal.

Yiranka Julio
9/5/2016